



维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	三迪·西天尾花园 1#2 梯位电梯对重轮、轿顶轮轴承更换		
工程地点	莆田市荔城区荔城北大道 3790 号三迪·西天尾花园 1#2 梯位		
施工单位	福州闽菱电梯工程有限公司		
监理单位			
开工时间	2020.10.30	竣工时间	2020.11.1
工程造价	4972 元		
工程验收时间	2020.11.1		
工程概况	三迪·西天尾花园 1#2 梯位电梯对重轮、轿顶轮轴承更换		
验收内容	1、是否按合同施工； 2、施工后电梯是否正常运行； 3、施工现场杂物是否清理干净； 4、业主是否满意；		
综合验收结论	符合验收要求，验收合格		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	 单位:  (盖章) 参加人员: (签字)  2020年11月1日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	 单位:  (盖章) 参加人员: (签字)  2020年11月1日
	物业服务企业 意见	 单位: (盖章) 参加人员: (签字)   2020年11月1日

管理



参	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
加 二 林		83 X	L201304509	同意	1
		006	L201304484	同意	13
		504 39	L201304476	同意	1
		0118	L201300980	同意	1
		408	L201300965	同意	1
验 收 业 主 代 表		70905	L201300975	同意	1

05176090

3035438

有限公司

有限公司