

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	宝胜富贵苑 3 号楼 2 梯位更换电梯主机曳引轮、钢丝绳		
工程地点	莆田市荔城区拱辰街道延寿中街幸福路宝胜富贵苑小区 3 号楼 2 梯位		
施工单位	福建荔诺达机电设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2025.6.15	竣工时间	2025.6.16
工程造价	¥ 26064		
工程验收时间	2025.6.16		
工程概况	宝胜富贵苑 3 号楼 2 梯位电梯维保时发现曳引轮槽严重磨损，钢丝绳扭结，断股问题，需更换电梯主机曳引轮、钢丝绳。		
验收内容	宝胜富贵苑 3 号楼 2 梯位电梯主机曳引轮、钢丝绳已更换完毕，电梯恢复正常运行。		
综合验收结论	宝胜富贵苑 3 号楼 2 梯位电梯主机曳引轮、钢丝绳已更换完毕，电梯恢复正常运行，验收合格。		



参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	 单位: (盖章) 参加人员: (签字) 蔡俊进 陈凌宇 2025年6月16日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	 单位: (盖章) 参加人员: (签字) 陈兆洪 林秀花 2025年6月16日
	物业服务企业 意见	 单位: (盖章) 参加人员: (签字) 陈林杰 林开新 2025年6月16日

小区




里



电设



0992100

参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
			LC17653	同意	13
			LC002536	同意	18
			LC06546	同意	13
			LC09438	同意	13
			LC0111984	同意	18
			LC13093	同意	13
			LC06576	同意	13

