



紧急使用住宅专项维修资金项目现场勘验报告

申请人：莆田巨安物业管理有限公司（盖章）

小区名称	巨岸幸福城二期、三期		
勘验位置	巨岸幸福城9号楼客梯	勘验时间	2025.6.15
勘验内容	巨岸幸福城二期、三期9号楼客梯曳引轮轴承损坏更换，该电梯使用寿命已超九年，曳引轮轴承损坏，现在已经达不到有效运转的效果/存在异响，同时存在安全隐患，出于保证乘客人身安全与设备保持最佳性能考虑，需要及时更换曳引轮轴承。		
勘验结论	需要及时更换曳引轮轴承		
商号 	姓名	身份证件（专业人员、业委会成员或受益业主）	
	11		
	9-		
	9-		
	9-		
	9-		
	9-		

同意
同意
同意
同意
同意
同意