

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	风达花园大厦2号梯(TB02315)曳引轮、钢丝绳、轿厢反绳轮、对重反绳轮及光幕损坏更换		
工程地点	莆田市荔城区拱辰街道八一中街1365号风达花园大厦		
施工单位	福建省诺成智能设备有限公司		
监理单位			
开工时间	2025.7.28	竣工时间	2025.7.29
工程造价	35620元		
工程验收时间	2025.7.29		
工程概况	经福建省诺成智能设备有限公司维保检查发现风达花园大厦2号梯7条钢丝绳、1个曳引轮、2个轿厢反绳轮、1个对重反绳轮和1套光幕损坏严重，运行时导致电梯停梯，存在安全隐患，需要及时更换。		
验收内容	风达花园大厦2号梯7条钢丝绳、1个曳引轮、2个轿厢反绳轮、1个对重反绳轮和1套光幕更换装配后，试运行灵敏、平稳、无异响，上下楼层停开正常。		
综合验收结论	风达花园大厦2号梯7条钢丝绳、1个曳引轮、2个轿厢反绳轮、1个对重反绳轮和1套光幕更换装配后功能使用正常，验收合格。		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	 单位: (盖章) 参加人员: (签字) 陈惠杰 孙兆 孙小字 2025 年 7 月 29 日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	 单位: (盖章) 参加人员: (签字) 孙兆 孙兆 2025 年 7 月 29 日
	物业服务企业 意见	 单位: (盖章) 参加人员: (签字) 黄建忠 郑丽君 2025 年 7 月 29 日



参 业 主 代 表	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
			201203923	同意	
			1009586	同意	
			4 L201203888	同意	
			LC26751	同意	
			L201203299	同意	
			L201203300	同意	

