


紧急使用住宅专项维修资金项目现场勘验报告

申请人：莆田市荔城区左岸蓝湾业主委员会（盖章）

小区名称	左岸蓝湾		
勘验位置	左岸蓝湾2号楼1单元1梯 (TB16157)	勘验时间	2025.3.7
勘验内容	左岸蓝湾2号楼1单元1梯(TB16157)轿顶接口板短路、门机板老化、轿厢通讯板失灵，存在安全隐患		
勘验结论	左岸蓝湾2号楼1单元1梯(TB16157)轿顶接口板短路、门机板老化、轿厢通讯板失灵，需紧急维修		



同委