

维修和更新、改造工程竣工验收报告



工程名称	左岸蓝湾2号楼1单元1梯(TB16157)轿顶接口板、门机板、轿厢通讯板损坏更换工程		
工程地点	荔城区拱辰街道西洪北街130号		
施工单位	莆田鑫奥电梯有限公司		
监理单位			
开工时间	2025.3.18	竣工时间	2025.3.19
工程造价	4635 元		
工程验收时间	2025.3.19		
工程概况	左岸蓝湾2号楼1单元1梯(TB16157)轿顶接口板短路、门机板老化、轿厢通讯板失灵，需更换		
验收内容	短路的轿顶接口板、老化的门机板、失灵的轿厢通讯板已更换，电梯恢复正常运行		
综合验收结论	已经更换完毕，验收合格		



王清江

王清江



参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位:  (盖章) 参加人员:  (签字) 年 月 日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位:  (盖章) 参加人员:  (签字)   年 月 日
	物业服务企业 意见	单位:  (盖章) 参加人员:  (签字)   年 月 日

主委


岸

岸蓝湾

省万

有限公司

8名购房者均印身份证+房产证+同意书机号

参	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
				同意	
				同意	
				同意	
				2 同意	
				同意	
				同意	
				同意	
				5/20 同意	
				同意	
				同意	
				23 同意	
				5/20 同意	
				3 同意	
表					

C023629

C023635

C023607

C024168

C024119

C024146

C023620

C024107

C023613

C024135

C024146

C0244101

023635