


巨岸幸福城二期、三期 13 号楼 2 单元电梯 (TB13376)

轿顶反绳轮、对重反绳轮轴承损坏更换


轿顶反绳轮更换前




轿顶反绳轮更换中




轿顶反绳轮更换后



对重反绳轮更换前



对重反绳轮更换中



对重反绳轮更换后

