


紧急使用住宅专项维修资金项目现场勘验报告

申请人：莆田巨安物业管理有限公司（盖章）

小区名称	巨岸幸福城二期、三期		
勘验位置	巨岸幸福城 13 号楼 2 单元电梯	勘验时间	2025.8.7
勘验内容	巨岸幸福城二期、三期 13 号楼 2 单元电梯 (TB13376) 轿顶反绳轮、对重反绳轮轴承损坏更换，该电梯使用寿命已超九年，现在已经达不到有效运转的效果/存在异响，存在安全隐患，出于保证乘客人身安全与设备保持最佳性能考虑，需要及时更换成铸铁的轿顶反绳轮和对重反绳轮。		
勘验结论	需要及时更换成铸铁的轿顶反绳轮和对重反绳轮		
	姓名	身份证号	电话



同意

急

意

8月7日

意