

紧急使用住宅专项维修资金项目现场勘验报告

申请人：正荣物业服务集团有限公司莆田分公司（盖章）

小区名称	正荣·金融财富中心广场		
勘验位置	正荣·金融财富中心广场 21 号楼 1 单元 L1 电梯	勘验时间	2024.11.3
勘验内容	正荣·金融财富中心广场 21 号楼 1 单元 L1 轿顶反绳轮运行异响、滚轮导靴磨损，存在安全隐患		
勘验结论	正荣·金融财富中心广场 21 号楼 1 单元 L1 轿顶反绳轮运行异响、滚轮导靴磨损，需紧急维修		
勘验人	姓名	身份证件（专业人员、业委会成员或受益业主）	