

紧急使用住宅专项维修资金项目现场勘验报告

申请人：正荣物业服务有限公司莆田分公司（盖章）

小区名称	正荣·金融财富中心广场		
勘验位置	正荣·金融财富中心广场 21 号楼 2 单元 L2 电梯	勘验时间	2024.8.3
勘验内容	正荣·金融财富中心广场 21 号楼 2 单元 L2 曳引轮轮槽磨损严重、曳引钢丝绳腐蚀出粉严重，存在安全隐患		
勘验结论	21 号楼 2 单元 L2 曳引轮轮槽磨损严重、曳引钢丝绳腐蚀出粉严重，需紧		

