


工程名称: 正荣·金融财富中心广场 9 号楼 2 单元 L3(TB10933) 电  
梯限速器、限速器钢丝绳损坏更换

限速器更换前



限速器更换中



限速器更换中



限速器更换后




工程名称: 正荣·金融财富中心广场 9 号楼 2 单元 L3(TB10933) 电  
梯限速器、限速器钢丝绳损坏更换

限速器钢丝绳更换前



限速器钢丝绳更换后



限速器钢丝绳更换中

