

紧急使用住宅专项维修资金项目现场勘验报告

申请人：正荣物业服务集团有限公司莆田分公司（盖章）

小区名称	正荣·金融财富中心广场		
勘验位置	正荣·金融财富中心广场9号楼2单元L3(TB10933)电梯	勘验时间	2023.12.26
勘验内容	正荣·金融财富中心广场9号楼2单元L3(TB10933)电梯限速器轮槽磨损严重、限速器钢丝绳生锈，存在安全隐患		
勘验结论	9号楼2单元L3(TB10933)电梯限速器轮槽磨损严重、限速器钢丝绳生锈，需紧急维修		
勘验人签名	姓名	身份证件（专业人员、业委会成员或受益业主）	

专业

366
56819
021
0819