

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	正荣·金融财富中心广场9号楼2单元L3(TB10933) 电梯限速器、限速器钢丝绳损坏更换		
工程地点	荔城区镇海街道荔园路与天妃路交叉口西南侧		
施工单位	莆田鑫奥电梯有限公司		
监理单位			
开工时间	2024.1.8	竣工时间	2024.1.8
工程造价	6630 元		
工程验收时间	2024.1.8		
工程概况	正荣·金融财富中心广场9号楼2单元L3(TB10933) 电梯限速器轮槽磨损严重、限速器钢丝绳生锈，需更 换		
验收内容	轮槽磨损严重的限速器、生锈的限速器钢丝绳已更 换，电梯恢复正常运行		
综合验收结论	已经更换完毕，验收合格		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	验收书 单位: (盖章) 参加人员: (签字) 陈延 10045230 2024年 / 月 8 日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 陈宗灿 2024年 / 月 8 日
	物业服务企业 意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 2024年 / 月 8 日

田鑫閣

参 加 人 姓 名 和 职 务	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
收 业 主 代 表					

