


紧急使用住宅专项维修资金项目现场勘验报告

申请人：正荣物业服务服务有限公司（盖章）

小区名称	正荣·金融财富中心广场		
勘验位置	正荣·金融财富中心广场 19 号楼 L2 电梯	勘验时间	2024.7.28
勘验内容	正荣·金融财富中心广场 19 号楼 L2 高速梯补偿绳反绳轮轮槽磨损严重，存在安全隐患 附 3 张 13950790688		



专业人员：房

11~
0032~
X~
20~
0016~
631~
50~
660~
162620
156526
61X~

15080902966