


维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	正荣·金融财富中心广场 19 号楼 L2 高速梯补偿绳反绳轮更换工程		
工程地点	荔城区镇海街道荔园路与天妃路交叉口西南侧		
施工单位	莆田鑫奥电梯有限公司		
监理单位			
开工时间	2024.8.16	竣工时间	2024.8.17
工程造价	16500 元		
工程验收时间	2024.8.17		
工程概况	正荣·金融财富中心广场 19 号楼 L2 高速梯补偿绳反绳轮轮槽磨损严重，需更换		
验收内容	轮槽磨损严重的高速梯补偿绳反绳轮已更换，电梯恢复正常运行		
综合验收结论	已经更换完毕，验收合格		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	验收合格 单位: (盖章) 参加人员: (签字) 陈建光 年 月 日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	物业服务企业 意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 王奕 年 月 日



参	签名	身份证号	房产权证号	意见	联系电话
			2	同意	0
			LC36694	同意	
			LC25667	同意	
			LC20118	同意	
			LC16319	同意	
			LC08909	同意	
			LC16206		
			LC16846	同意	
			LC36738		
			LC36676	同意	
			LC16269	同意	
			LC16713		
			LC15825	同意	89
			LC26747, LC26713	同意	6
			LC03288	同意	
			IX.		
表					

红印

电报有限公司