

紧急使用住宅专项维修资金项目现场勘验报告

申请人：阳光智博物业服务有限公司（盖章）

小区名称	阳光城·檀悦花园		
勘验位置	阳光城·檀悦花园 6 号楼 2#梯	勘验时间	2025年4月7日
勘验内容	阳光城·檀悦花园 6 号楼 2#梯曳引钢丝绳锈蚀严重，曳引轮磨损，造成的钢丝绳张紧力不均，存在极大安全隐患，需要更换曳引钢丝绳和曳引轮。		
勘验结论	需更换整组曳引钢丝绳和曳引轮		
勘验人签名			