


紧急使用住宅专项维修资金项目现场勘验报告

申请人：正荣物业服务有限公司（盖章）

小区名称	正荣·金融财富中心广场		
勘验位置	正荣·金融财富中心广场 23 号楼 1 单元 L1 (TB12020) 电梯	勘验时间	2024.11.12
勘验内容	正荣·金融财富中心广场 23 号楼 1 单元 L1 (TB12020) 电梯主机轴承损坏导致主机运行异响，存在安全隐患		
勘验结论	23 号楼 1 单元 L1 (TB12020) 电梯主机轴承损坏，需紧急维修		
	+ 平机号 + 12/3		



正荣物业电话:

同(3)