

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称: 正荣·金融财富中心广场

维修项目内容: 正荣·金融财富中心广场23号楼1单元L1 (TB12020) 电梯主机轴承损坏
更换工程

预算金额: 13030.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
1	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢 (23#) (2 层) 201室		146.22	12459.33	149.32	0.00			
2	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢 (23#) (2 层) 202室		107.73	9188.95	110.01	0.00			
3	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢 (23#) (2 层) 203室		126.13	10745.78	128.80	0.00			
4	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢 (23#) (3 层) 301室		146.22	12460.20	149.32	0.00			
5	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢 (23#) (3 层) 302室		107.73	9189.74	110.01	0.00			
6	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢 (23#) (3 层) 303室		126.13	10751.02	128.80	0.00			
7	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢 (23#) (4 层) 401室		146.22	12461.67	149.32	0.00			
本页小 计			906.38		925.58	0.00			
总合计			906.38		925.58	0.00			

打印时间: 2024-11-18 09:17:27

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注: 该表用于征求业主意见及公示。

99x70% = 70%

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称: 正荣·金融财富中心广场

维修项目内容: 正荣·金融财富中心广场23号楼1单元L1 (TB12020) 电梯主机轴承损坏
更换工程

预算金额: 13030.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
8	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢 (23#) (4 层) 402室		107.73	9189.69	110.01	0.00			
9	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢 (23#) (4 层) 403室		126.13	10758.36	128.80	0.00			
10	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢 (23#) (5 层) 501室		146.22	12473.27	149.32	0.00			
11	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢 (23#) (5 层) 502室		107.73	9189.74	110.01	0.00			
12	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢 (23#) (5 层) 503室		126.13	10758.37	128.80	0.00			
13	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢 (23#) (6 层) 601室		146.22	12473.18	149.32	0.00			
14	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢 (23#) (6 层) 602室		107.73	9189.75	110.01	0.00			
本页小 计			867.89		886.27	0.00			
总合计			1774.27		1811.85	0.00			

打印时间: 2024-11-18 09:17:27

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注: 该表用于征求业主意见及公示。

页码: 第2页 /共15页

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场

维修项目内容：正荣·金融财富中心广场23号楼1单元L1（TB12020）电梯主机轴承损坏
更换工程

预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
15	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（6 层）603室		3	10758.36	128.80	0.00			
16	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（7 层）701室		2	12473.19	149.32	0.00			
17	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（7 层）702室		3	9189.74	110.01	0.00			
18	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（7 层）703室		3	10758.93	128.80	0.00			
19	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（8 层）801室		22	12473.19	149.32	0.00			
20	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（8 层）802室		73	9189.74	110.01	0.00			
21	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（8 层）803室		13	10758.94	128.80	0.00			
本页小 计			29		905.06	0.00			
总合计			2660.56		2716.91	0.00			

打印时间：2024-11-18 09:17:27

备注：业主在进行书面确认前，应当认真阅读维修和更新改造方案内容，书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场

维修项目内容：正荣·金融财富中心广场23号楼1单元L1（TB12020）电梯主机轴承损坏
更换工程

预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
22	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（9 层）901室		22	12473.18	149.32	0.00			
23	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（9 层）902室		73	9189.74	110.01	0.00			
24	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（9 层）903室		13	10759.29	128.80	0.00			
25	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（1 0层）1001室		22	12471.43	149.31	0.00			
26	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（1 0层）1002室		73	9189.25	110.00	0.00			
27	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（1 0层）1003室		13	10758.38	128.79	0.00			
28	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（1 1层）1101室		22	12472.86	149.31	0.00			
本页小 计			38		925.54	0.00			
总合计			6.94		3642.45	0.00			

打印时间：2024-11-18 09:17:27

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称: 正荣·金融财富中心广场

维修项目内容: 正荣·金融财富中心广场23号楼1单元L1 (TB12020) 电梯主机轴承损坏
更换工程

预算金额: 13030.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
29	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢(23#)(1 1层)1102室		107.73	9189.71	110.00	0.00			
30	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢(23#)(1 1层)1103室		126.13	10759.30	128.80	0.00			
31	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢(23#)(1 2层)1201室		146.22	12472.18	149.32	0.00			
32	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢(23#)(1 2层)1202室		107.73	9189.75	110.01	0.00			
33	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢(23#)(1 2层)1203室		126.13	10759.29	128.80	0.00			
34	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢(23#)(1 3层)1301室		146.22	12473.18	149.32	0.00			
35	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢(23#)(1 3层)1302室		107.73	9189.75	110.01	0.00			
本页小 计			867.89		886.26	0.00			
总合计			4434.83		4528.71	0.00			

打印时间: 2024-11-18 09:17:27

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注: 该表用于征求业主意见及公示。

页码: 第5页 /共15页

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场

维修项目内容：正荣·金融财富中心广场23号楼1单元L1（TB12020）电梯主机轴承损坏
更换工程

预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
36	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）3层）1303室		126.13	10759.29	128.80	0.00			
37	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）4层）1401室		146.22	12473.28	149.32	0.00			
38	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）4层）1402室		107.73	9188.95	110.01	0.00			
39	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）4层）1403室		126.13	10759.29	128.80	0.00			
40	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）5层）1501室		146.22	12473.18	149.32	0.00			
41	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）5层）1502室		107.73	9189.69	110.01	0.00			
42	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）5层）1503室		126.13	10759.29	128.80	0.00			
本页小计			886.29		905.06	0.00			
总合计			5321.12		5433.77	0.00			

打印时间：2024-11-18 09:17:27

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场
 维修项目内容：正荣·金融财富中心广场23号楼1单元L1（TB12020）电梯主机轴承损坏
 更换工程

预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
43	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（16层）1601室		146.22	12473.18	149.32	0.00			
44	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（16层）1602室		107.73	9189.24	110.01	0.00			
45	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（16层）1603室		126.13	10759.29	128.80	0.00			
46	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（17层）1701室		146.22	12472.18	149.32	0.00			
47	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（17层）1702室		107.73	9189.75	110.01	0.00			
48	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（17层）1703室		126.13	10758.69	128.80	0.00			
49	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（18层）1801室		146.22	12472.18	149.32	0.00			
本页小计			906.38		925.58	0.00			
总合计			6227.50		6359.35	0.00			

打印时间：2024-11-18 09:17:27

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
 注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场

维修项目内容：正荣·金融财富中心广场23号楼1单元L1（TB12020）电梯主机轴承损坏更换工程

预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
50	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（18层）1802室		7.73	9189.75	110.01	0.00			
51	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（18层）1803室		26.13	10759.21	128.80	0.00			
52	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（19层）1901室		46.22	12473.27	149.32	0.00			
53	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（19层）1902室		7.73	9189.69	110.01	0.00			
54	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（19层）1903室		26.13	10759.29	128.80	0.00			
55	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（20层）2001室		46.06	11509.51	149.15	0.00			
56	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（20层）2002室		7.73	9189.70	110.01	0.00			
本页小计			867.73		886.10	0.00			
总合计			7095.23		7245.45	0.00			

打印时间：2024-11-18 09:17:27

备注：业主在进行书面确认前，应当认真阅读维修和更新改造方案内容，书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

页码：第8页/共15页

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称: 正荣·金融财富中心广场

维修项目内容: 正荣·金融财富中心广场23号楼1单元L1 (TB12020) 电梯主机轴承损坏
更换工程

预算金额: 13030.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
57	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢(23#)(2 0层)2003室		126.13	10758.69	128.80	0.00			
58	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢(23#)(21 层)2101室		146.22	12468.27	149.32	0.00			
59	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢(23#)(2 1层)2102室		107.73	9189.70	110.01	0.00			
60	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢(23#)(2 1层)2103室		126.13	10758.36	128.80	0.00			
61	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢(23#)(2 2层)2201室		146.22	12472.86	149.32	0.00			
62	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢(23#)(2 2层)2202室		107.73	9189.74	110.01	0.00			
63	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢(23#)(2 2层)2203室		126.13	10759.29	128.80	0.00			
本页小 计			886.29		905.06	0.00			
总合计			7981.52		8150.51	0.00			

打印时间: 2024-11-18 09:17:27

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注: 该表用于征求业主意见及公示。

页码: 第9页/共15页

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场
 维修项目内容：正荣·金融财富中心广场23号楼1单元L1（TB12020）电梯主机轴承损坏更换工程

预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
64	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（23层）2301室		146.22	12473.27	149.32	0.00			
65	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（23层）2302室		107.73	9189.74	110.01	0.00			
66	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（23层）2303室		126.13	10758.70	128.80	0.00			
67	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（24层）2401室		146.22	12473.27	149.32	0.00			
68	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（24层）2402室		107.73	9189.69	110.01	0.00			
69	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（24层）2403室		126.13	10759.21	128.80	0.00			
70	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（25层）2501室		146.22	12473.18	149.32	0.00			
本页小计			906.38		925.58	0.00			
总合计			8887.90		9076.09	0.00			

打印时间：2024-11-18 09:17:27

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
 注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场

维修项目内容：正荣·金融财富中心广场23号楼1单元L1（TB12020）电梯主机轴承损坏
更换工程

预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
71	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（2 5层）2502室		107.73	9188.95	110.01	0.00			
72	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（2 5层）2503室		126.13	10758.36	128.80	0.00			
73	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（2 6层）2601室		146.22	12473.28	149.32	0.00			
74	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（2 6层）2602室		107.73	9188.95	110.01	0.00			
75	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（2 6层）2603室		126.13	10758.36	128.80	0.00			
76	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（2 7层）2701室		146.22	12473.27	149.32	0.00			
77	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（2 7层）2702室		107.73	9180.21	110.01	0.00			
本页小 计			867.89		886.27	0.00			
总合计			9755.79		9962.36	0.00			

打印时间：2024-11-18 09:17:27

备注：业主在进行书面确认前，应当认真阅读维修和更新改造方案内容，书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

页码：第11页/共15页

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称: 正荣·金融财富中心广场

维修项目内容: 正荣·金融财富中心广场23号楼1单元L1 (TB12020) 电梯主机轴承损坏
更换工程

预算金额: 13030.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见	业主联系电话
78	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（2 7层）2703室		126.13	10759.21	128.80	0.00			
79	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（2 8层）2801室		146.22	12473.27	149.32	0.00			
80	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（2 8层）2802室		107.73	9180.04	110.01	0.00			
81	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（2 8层）2803室		126.13	10759.21	128.80	0.00			
82	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（2 9层）2901室		146.22	12473.28	149.32	0.00			
83	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（2 9层）2902室		107.73	9180.13	110.01	0.00			
84	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（2 9层）2903室	126.13	10758.37	128.80	0.00				
本页小 计		886.29		905.06	0.00				
总合计			10642.08		10867.42	0.00			

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注: 该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场

维修项目内容：正荣·金融财富中心广场23号楼1单元L1（TB12020）电梯主机轴承损坏
更换工程

预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
85	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（3 0层）3001室		146.23	12473.26	149.33	0.00			
86	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（3 0层）3002室		107.74	9181.35	110.02	0.00			
87	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（3 0层）3003室		126.17	10761.77	128.84	0.00			
88	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（3 1层）3101室		146.23	12472.18	149.33	0.00			
89	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（31 层）3102室		107.74	9188.36	110.02	0.00			
90	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（31 层）3103室		126.17	10754.70	128.84	0.00			
91	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（3 2层）3201室		146.23	12472.17	149.33	0.00			
本页小 计			906.51		925.71	0.00			
总合计			11548.59		11793.13	0.00			

打印时间：2024-11-18 09:17:27

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场

维修项目内容：正荣·金融财富中心广场23号楼1单元L1（TB12020）电梯主机轴承损坏
更换工程

预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
92	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（3 2层）3202室		107.74	9181.16	110.02	0.00			
93	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（3 2层）3203室		126.17	10762.63	128.84	0.00			
94	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（3 3层）3301室		146.23	12473.18	149.33	0.00			
95	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（3 3层）3302室		107.74	9181.05	110.02	0.00			
96	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（3 3层）3303室		126.17	10762.63	128.84	0.00			
97	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（3 4层）3401室		204.41	17409.34	208.74	0.00			
98	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢（23#）（3 4层）3402室		195.18	16619.07	199.31	0.00			
本页小 计			1013.64		1035.10	0.00			
总合计			12562.23		12828.23	0.00			

打印时间：2024-11-18 09:17:27

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称: 正荣·金融财富中心广场

维修项目内容: 正荣·金融财富中心广场23号楼1单元L1 (TB12020) 电梯主机轴承损坏
更换工程

预算金额: 13030.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
99	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南 侧正荣·金融财富中心广场23幢 (23#) (3 4层) 3403室		197.59	16825.81	201.77	0.00			
本页小 计			197.59		201.77	0.00			
总合计			12759.82		13030.00	0.00			

打印时间: 2024-11-18 09:17:27

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注: 该表用于征求业主意见及公示。