

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场

维修项目内容：正荣·金融财富中心广场11号楼L1（TB11645）电梯主机轴承损坏更换工程

预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
1	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（2层）201室			11224.29	155.84	0.00			
2	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（2层）202室			10981.94	152.47	0.00			
3	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（2层）203室			9184.96	127.52	0.00			
4	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（2层）204室			9020.49	125.23	0.00			
5	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（2层）205室			10972.08	152.47	0.00			
6	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（2层）206室			11224.30	155.84	0.00			
7	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（4层）401室			11225.26	155.84	0.00			
本页小计			873.39		1025.21	0.00			
总合计			873.39		1025.21	0.00			

备注：业主在进行书面确认前，应当认真阅读维修和更新改造方案内容，书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

打印时间：2024-10-18 11:02:29

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场
 维修项目内容：正荣·金融财富中心广场11号楼L1（TB11645）电梯主机轴承损坏更换工程
 预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
8	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（4层）402室		129.89	10982.88	152.47	0.00			
9	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（4层）403室		108.64	9185.84	127.52	0.00			
10	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（4层）404室		106.69	9021.25	125.23	0.00			
11	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（4层）405室		129.89	10982.89	152.47	0.00			
12	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（4层）406室		132.76	11225.26	155.84	0.00			
13	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（6层）601室		132.76	11225.26	155.84	0.00			
14	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（6层）602室		129.89	10981.95	152.47	0.00			
本页小计			870.52		1021.84	0.00			
总合计			1743.91		2047.05	0.00			

打印时间: 2024-10-18 11:02:29

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
 注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场

维修项目内容：正荣·金融财富中心广场11号楼L1（TB11645）电梯主机轴承损坏更换工程

预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
15	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（6层）603室	[REDACTED]	108.64	9185.84	127.52	0.00			
16	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（6层）604室		106.69	9021.26	125.23	0.00			
17	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（6层）605室		129.89	10982.88	152.47	0.00			
18	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（6层）606室		132.76	11225.26	155.84	0.00			
19	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（8层）801室		132.76	11223.89	155.84	0.00			
20	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（8层）802室		129.89	10981.94	152.47	0.00	[REDACTED]		
21	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（8层）803室		108.64	9185.05	127.52	0.00			
本页小计			849.27		996.89	0.00			
总合计			2593.18		3043.94	0.00			

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

打印时间：2024-10-18 11:02:29

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场
 维修项目内容：正荣·金融财富中心广场11号楼L1（TB11645）电梯主机轴承损坏更换工程
 预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
22	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（8层）804室		106.69	9021.26	125.23	0.00			
23	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（8层）805室		129.89	10981.95	152.47	0.00			
24	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（8层）806室		132.76	11224.29	155.84	0.00			
25	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（10层）1001室		132.76	11225.26	155.83	0.00			
26	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（10层）1002室		129.89	10981.95	152.46	0.00			
27	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（10层）1003室		108.64	9185.07	127.51	0.00			
28	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（10层）1004室		106.69	9020.49	125.23	0.00			
本页小计			847.32		994.57	0.00			
总合计			3440.50		4038.51	0.00			

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案。
 注：该表用于征求业主意见及公示。

书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
 页码：第6页 /共24页

打印时间: 2024-10-18 11:02:29

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场

维修项目内容：正荣·金融财富中心广场11号楼L1（TB11645）电梯主机轴承损坏更换工程

预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
29	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（10层）1005室		129.89	10982.56	152.47	0.00			
30	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（10层）1006室		132.76	11224.93	155.84	0.00			
31	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（12层）1201室		132.76	11224.93	155.84	0.00			
32	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（12层）1202室		129.89	10981.95	152.47	0.00			
33	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（12层）1203室		108.64	9184.73	127.52	0.00			
34	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（12层）1204室		106.69	9020.49	125.23	0.00			
35	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（12层）1205室		129.89	10982.89	152.47	0.00			
本页小计			870.52		1021.84	0.00			
总合计			4311.02		5060.35	0.00			

打印时间：2024-10-18 11:02:29

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

页码：第8页 /共24页

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场
 维修项目内容：正荣·金融财富中心广场11号楼L1（TB11645）电梯主机轴承损坏更换工程
 预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
36	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（12层）1206室	[REDACTED]	6	11224.30	155.84	0.00			
37	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（14层）1401室		6	11225.25	155.84	0.00			
38	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（14层）1402室		9	10982.88	152.47	0.00	[REDACTED]		
39	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（14层）1403室		4	9185.84	127.52	0.00			
40	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（14层）1404室		9	9021.25	125.23	0.00			
41	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（14层）1405室		9	10982.88	152.47	0.00			
42	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（14层）1406室		5	11223.09	155.84	0.00			
本页小计					1025.21	0.00			
总合计			1		6085.56	0.00			

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
 注：该表用于征求业主意见及公示。

打印时间: 2024-10-18 11:02:29

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场
 维修项目内容：正荣·金融财富中心广场11号楼L1（TB11645）电梯主机轴承损坏更换工程
 预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
43	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（16层）1601室		132.76	11224.53	155.84	0.00			
44	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（16层）1602室		129.89	10982.57	152.47	0.00			
45	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（16层）1603室		108.64	9185.84	127.52	0.00			
46	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（16层）1604室		106.69	9021.25	125.23	0.00			
47	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（16层）1605室		129.89	10982.56	152.47	0.00			
48	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（16层）1606室		132.76	11224.93	155.84	0.00			
49	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（18层）1801室		132.76	11225.25	155.84	0.00			
本页小计			873.39		1025.21	0.00			
总合计			6057.80		7110.77	0.00			

打印时间：2024-10-18 11:02:29

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
 注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称: 正荣·金融财富中心广场

维修项目内容: 正荣·金融财富中心广场11号楼L1 (TB11645) 电梯主机轴承损坏更换工程

预算金额: 13030.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
50	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢(11#)(18层)1802室		129.89	10981.94	152.47	0.00			
51	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢(11#)(18层)1803室		108.64	9185.85	127.52	0.00			
52	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢(11#)(18层)1804室		106.69	9020.48	125.23	0.00			
53	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢(11#)(18层)1805室		129.89	10982.57	152.47	0.00			
54	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢(11#)(18层)1806室		132.76	11223.29	155.84	0.00			
55	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢(11#)(20层)2001室		132.76	11224.29	155.84	0.00			
56	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢(11#)(20层)2002室		129.89	10982.56	152.47	0.00			
本页小计			870.52		1021.84	0.00			
总合计			6928.32		8132.61	0.00			

打印时间: 2024-10-18 11:02:29

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注: 该表用于征求业主意见及公示。

页码: 第14页/共24页

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场

维修项目内容：正荣·金融财富中心广场11号楼L1（TB11645）电梯主机轴承损坏更换工程

预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
57	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（20层）2003室		108.64	9185.06	127.52	0.00			
58	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（20层）2004室		106.69	9021.25	125.23	0.00			
59	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（20层）2005室		129.89	10982.56	152.47	0.00			
60	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（20层）2006室		132.76	11224.53	155.84	0.00			
61	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（22层）2201室		132.76	11225.25	155.84	0.00			
62	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（22层）2202室		129.89	10982.89	152.47	0.00			
63	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（22层）2203室		108.64	9185.05	127.52	0.00			
本页小计			849.27		996.89	0.00			
总合计			7777.59		9129.50	0.00			

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

页码：第16页/共24页

打印时间：2024-10-18 11:02:29

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场

维修项目内容：正荣·金融财富中心广场11号楼L1（TB11645）电梯主机轴承损坏更换工程

预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
64	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（2层）2204室		106.69	9020.66	125.23	0.00			
65	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（2层）2205室		129.89	10981.94	152.47	0.00			
66	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（2层）2206室		132.76	11224.29	155.84	0.00			
67	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（2层）2401室		132.76	11225.25	155.84	0.00			
68	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（2层）2402室		129.89	10982.89	152.47	0.00			
69	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（2层）2403室		108.64	9184.96	127.52	0.00			
70	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（2层）2404室		106.69	9021.25	125.23	0.00			
本页小计			847.32		994.60	0.00			
总合计			8624.91		10124.10	0.00			

打印时间：2024-10-18 11:02:29

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

页码：第18页/共24页

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场
 维修项目内容：正荣·金融财富中心广场11号楼L1（TB11645）电梯主机轴承损坏更换工程

预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
71	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（24层）2405室		9.89	10981.94	152.47	0.00			
72	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（24层）2406室		2.76	11225.26	155.84	0.00			
73	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（26层）2601室		2.76	11225.25	155.84	0.00			
74	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（26层）2602室		9.89	10981.94	152.47	0.00			
75	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（26层）2603室		8.64	9185.06	127.52	0.00			
76	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（26层）2604室		6.69	9019.95	125.23	0.00			
77	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（26层）2605室	林	9.89	10981.94	152.47	0.00			
本页小计			0.52		1021.84	0.00			
总合计			5.43		11145.94	0.00			

打印时间：2024-10-18 11:02:29

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
 注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场

维修项目内容：正荣·金融财富中心广场11号楼L1（TB11645）电梯主机轴承损坏更换工程

预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
78	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（26层）2606室		132.76	11225.25	155.84	0.00			
79	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（28层）2801室		132.76	11223.91	155.84	0.00			
80	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（28层）2802室		129.89	10981.94	152.47	0.00			
81	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（28层）2803室		108.64	9185.05	127.52	0.00			
82	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（28层）2804室		106.69	9020.49	125.23	0.00			
83	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（28层）2805室		129.89	10982.88	152.47	0.00			
84	莆田市荔城区荔园路与天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（28层）2806室		132.76	11224.29	155.84	0.00			
本页小计			873.39		1025.21	0.00			
总合计			10368.82		12171.15	0.00			

打印时间：2024-10-18 11:02:29

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

页码：第22页/共24页

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：正荣·金融财富中心广场
维修项目内容：正荣·金融财富中心广场11号楼L1（TB11645）电梯主机轴承损坏更换工程

预算金额：13030.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
85	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（30层）3001室		28.28	10846.46	150.58	0.00			
86	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（30层）3002室		29.89	10981.94	152.47	0.00			
87	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（30层）3003室		08.64	9184.22	127.52	0.00			
88	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（30层）3004室		06.69	9020.49	125.23	0.00			
89	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（30层）3005室		29.89	10981.95	152.47	0.00			
90	莆田市荔城区荔园路在天妃路交叉口西南侧正荣·金融财富中心广场11幢（11#）（30层）3006室		28.28	10846.46	150.58	0.00			
本页小计			31.67		858.85	0.00			
总合计			100.49		13030.00	0.00			

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新方案,确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

打印时间: 2024-10-18 11:02:29