



维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	正荣·金融财富中心广场 11 号楼 L1(TB11645) 电梯 主机轴承损坏更换工程		
工程地点	荔城区镇海街道荔园路与天妃路交叉口西南侧		
施工单位	莆田鑫奥电梯有限公司		
监理单位			
开工时间	2024.10.30	竣工时间	2024.10.31
工程造价	13030 元		
工程验收时间	2024.10.31		
工程概况	正荣·金融财富中心广场 11 号楼 L1(TB11645) 电梯 主机轴承损坏导致主机运行异响，需更换		
验收内容	损坏的主机轴承已更换，电梯恢复正常运行		
综合验收结论	已经更换完毕，验收合格		



验收人: 李强
日期: 2024.10.31



参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	 单位:  (盖章) 参加人员:  (签字)  2024年10月31日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位:  (盖章) 参加人员:  (签字)  2024年10月31日
	物业服务企业 意见	单位:  (盖章) 参加人员:  (签字) 2024年10月31日

参	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
---	----	------	-----------	----	------



业 主 代 表					

