

紧急使用住宅专项维修资金项目现场勘验报告

申请人：莆田阳光壹佰物业服务有限公司（盖章）

小区名称	护城河三期商住区B区		
勘验位置	护城河三期商住区B区5号楼2单元1、2号梯电梯机房；2号梯井道。	勘验时间	2025.3.1
勘验内容	护城河三期商住区B区5号楼2单元1号梯曳引机调心滚子轴承、深沟球轴承损坏严重运行有异响；机房导向轮、对重反绳轮磨损严重电梯不能运行。		
勘验结论	曳引机调心滚子轴承、深沟球轴承、机房导向轮、对重反绳轮损坏需紧急维修。		
勘验人签	姓名	身份证件（专业人员、业委会成员或受益业主）	