紧急使用住宅专项维修资金项目现场勘验报告

申请人：正荣物业服务有限公司　（盖章）

小区名称	正荣·金融财富中心广场		
勘验位置	正荣·金融财富中心广场 22 号楼 L1(TB12015)电梯	勘验时间	2024.10.15
勘验内容	正荣·金融财富中心广场 22 号楼 L1(TB12015)电梯曳引轮磨损导致运行异响，存在安全隐患		
勘验结论	22 号楼 L1(TB12015)电梯曳引轮磨损导致运行异响，需紧急维修		
	姓名	身份证件（专业人员、业委会成员或受益业主）	
	[redacted]	[redacted]	

[redacted]