

工程决算书

建设单位：莆田市新威物业管理有限公司

工程名称：皇庭水岸 I 期 2 号楼 2 单元客梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、接触器 D12、接触器 D50、外呼板、货梯轿顶反绳轮、抱闸控制器、主机转子、主机后端轴承损坏更换

施工单位：蒂升电梯（中国）有限公司福建分公司

决算造价：大写叁万玖仟肆佰捌拾玖元整

2024 年 8 月 1 日

(中國)
★
。 國



单位	单价 (元)
主机后端轴承损坏	

以上共计 7 项总金额为人民币：叁万玖仟肆佰捌拾玖元整（¥39489）

3503041801 莆田



廖文
黄勇



施工单位:



包马祖

建设单位:



许洪斌
黄勇

证明单位:



业主代表:

房号

业主姓名
(确认签字)

联系电话

2# 3106


2# 908

2# 1107

2# 1907

2# 1905

2# 905



黄勇