

工程决算书

建设单位：福建仁昌物业服务有限公司莆田分公司

工程名称：祥荣荔树湾 23 号楼 1 梯电梯主板损坏更换

施工单位：福建鹏伟机电设备有限公司

决算造价：玖仟陆佰捌拾元整

2025 年 5 月 14 日

含税工程造价表

工程名称：祥荣荔树湾 23 号楼 1 梯电梯主板损坏更换

序号	零部件名称/品牌/型号	数量	单位	单 价 (元)	小 计 (元)	备注
1	电梯主板/新时达 /SANYO-E2-01	块	1	7880	7880	
2	调试费	次	1	1800	1800	
	合计				9680	

以上共计 2 项总金额为人民币：玖仟陆佰捌拾元整（¥9680 元）

施工单位：			
建设单位：			
证明单位：			
业主代表：	房号	业主姓名 (确认签字)	联系电话
	✓ 23#802		
	✓ 23#901		
	✓ 23#502		
	✓ 23#801		
	✓ 23#601		
	✓ 23#702		
	✓ 23#602		
	✓ 23#701		

莆田分公司

有限公司

总

分

社区居委会