

业主大会或者相关业主确认书

祥荣荔树湾（小区名称）座落于莆田市荔城区拱辰街道西洪北街475号（地址），小区祥荣荔树湾23号楼1梯电梯主板损坏，为了保障住宅的正常使用和共用设施设备的安全运转，同意对祥荣荔树湾23号楼1梯电梯主板损坏更换（维修项目）进行维修和更新、改造，工程预（决）算费用总计9680元。

根据《民法典》和《住宅专项维修资金管理办法》规定，上述维修项目列支范围内祥荣荔树湾23号楼1梯301-902室共计14户业主（受益范围）依法书面表决小区本次维修资金的使用方案，并承诺《业主签名清册》等申请材料真实，如有虚假，愿承担相应法律责任。

业主委员会主任：

（签字）

单位负责人：

（签字）

（业委会盖章）

（物业服务企业盖章）

相关业主代表：

（签字）

2025年6月1日

2025年6月1日

23#802

23#901

23#5

23#8

23#60

23#70

23#60

23#70

领