



维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	皇庭水岸Ⅱ期5号楼客梯调心滚子轴承、润滑胆、门区磁开关、平层感应器、通讯电缆损坏更换		
工程地点	莆田市荔城区八二一中街1098号		
施工单位	蒂升电梯(中国)有限公司福建分公司		
监理单位			
开工时间	2024.7.1	竣工时间	2024.7.2
工程造价	玖仟柒佰伍拾伍元整		
工程验收时间	2024.7.2		
工程概况	皇庭水岸Ⅱ期5号楼客梯调心滚子轴承、润滑胆、门区磁开关、平层感应器、通讯电缆损坏电梯已无法运行需要更换。皇庭水岸Ⅱ期5号楼客梯调心滚子轴承、润滑胆、门区磁开关、平层感应器、通讯电缆更换完成后电梯恢复运行		
验收内容	皇庭水岸Ⅱ期5号楼客梯调心滚子轴承、润滑胆、门区磁开关、平层感应器、通讯电缆损坏更换，更换后电梯运行正常，无异常现象。		
综合验收结论	电梯运行正常，验收合格。		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位: 粒涛志 (盖章) 参加人员: 黄勇 (签字) 2024年7月2日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 2024年7月2日
	物业服务企业 意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 2024年7月2日

参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	姓名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
			LC005575	同意	
			LC007395	同意	
			LC005263	同意	
			03330	同意	
			LC009546	同意	
			LC037069	同意	
			LC009549	同意	

