



工程名称: 左岸蓝湾 2 号楼 1 单元 1 梯 (TB16157) 轿顶接口板、门机板、轿厢通讯板损坏更换工程


轿顶接口板更换前



轿顶接口板更换中



轿顶接口板更换后




左岸蓝湾 2 号楼 1 单元 1 梯



工程名称：左岸蓝湾 2 号楼 1 单元 1 梯 (TB16157) 轿顶接口板、门机板、轿厢通讯板损坏更换工程


门机板更换前



门机板更换后




门机板更换中




工程名称：左岸蓝湾 2 号楼 1 单元 1 梯 (TB16157) 轿顶接口板、门
机板、轿厢通讯板损坏更换工程

轿厢通讯板更换前



轿厢通讯板更换后



轿厢通讯板更换中

