


紧急使用物业专项维修资金确认书

荔城区住房和城乡建设局（受理机构）：

经现场勘查，左岸蓝湾（小区名称）左岸蓝湾2号楼1单元1梯(TB16157)轿顶接口板、门机板、轿厢通讯板损坏更换工程（项目名称）属于紧急情形，存在安全隐患，需紧急维修和更新、改造。以上情况属实，如有虚假，愿承担相应法律责任。

特此证明

证明单位现场勘查人：（签字）





社区负责人：（签字）

证明单位：（盖章）

2015年3月7日

备注：本确认书由村（居）委会出具。