


紧急使用住宅专项维修资金项目现场勘验报告

申请人：莆田市荔城区左岸蓝湾业主委员会（盖章）

小区名称	左岸蓝湾		
勘验位置	左岸蓝湾 8 号楼货梯 (TB16144)	勘验时间	2025.7.19
勘验内容	左岸蓝湾 8 号楼货梯 (TB16144) 限速器老化磨损，存在安全隐患		
勘验结论	左岸蓝湾 8 号楼货梯 (TB16144) 限速器老化磨损，需紧急维修		



✓ 8号
勘验
✓ 8号
✓ 8号
✓ 8号
8号
✓ 8号
✓ 8号
8号

意
不
同