

紧急使用住宅专项维修资金项目现场勘验报告

申请人：莆田市荔城区左岸蓝湾业主委员会（盖章）

小区名称	左岸蓝湾		
勘验位置	左岸蓝湾3号楼货梯(TB16163)	勘验时间	2025.1.10
勘验内容	左岸蓝湾3号楼货梯(TB16163)光幕感应失效、主接触器老化短路，存在安全隐患		
勘验结论	左岸蓝湾3号楼货梯(TB16163)光幕感应失效、主接触器老化短路，需紧急维修		
勘验人签名	姓名	身份证件（专业人员、业委会成员或受益业主）	

8人房号1631

补正

同意

同意

竟