

紧急使用住宅专项维修资金项目现场勘验报告

业委会



申请人：莆田市荔城区左岸蓝湾业主委员会（盖章）

小区名称	左岸蓝湾		
勘验位置	左岸蓝湾 8 号楼 2 梯 (TB16145)	勘验时间	2025.7.3
勘验内容	左岸蓝湾 8 号楼 2 梯 (TB16145) 钢丝绳老化出油、轿厢移位，存在安全隐患		
勘验结论	左岸蓝湾 8 号楼 2 梯 (TB16145) 钢丝绳老化出油、轿厢移位，需紧急维修		
勘验	姓名	身份证件（专业人员、业委会成员或受益业主）	