



维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	左岸蓝湾8号楼2梯(TB16145)钢丝绳清洗、轿厢移位调整工程		
工程地点	荔城区拱辰街道西洪北街130号		
施工单位	莆田鑫奥电梯有限公司		
监理单位			
开工时间	2015.7.16	竣工时间	2015.7.17
工程造价	2000元		
工程验收时间	2015.7.17		
工程概况	左岸蓝湾8号楼2梯(TB16145)钢丝绳老化出油、轿厢移位，需清洗钢丝绳、调整轿厢		
验收内容	老化出油的钢丝绳已清洗、移位的轿厢已调整，电梯恢复正常运行		
综合验收结论	已经更换完毕，验收合格		



参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 陈金祥 陈金祥 2025年7月17日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 2025年7月17日
	物业服务企业 意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 陈金祥 2025年7月17日



参	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
业 主 代 表			C026685	同意	
			C026681	同意	
			C026672	同意	
			C026668	同意	
			C026657	同意	
			C026620	同意	
			C026679	同意	
			C026643	同意	
			C026593	同意	
业 主 代 表					

