



维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	谊来家园 2 号楼 3 梯内梯曳引轮、外梯曳引轮磨损更换		
工程地点	莆田市荔城区镇海街道荔园南路 1333 号		
施工单位	广州奥的斯电梯有限公司		
监理单位			
开工时间	2025.8.6	竣工时间	2025.8.9
工程造价	人民币壹万伍仟玖佰贰拾元整 (¥15920 元)		
工程验收时间	2025.8.9		
工程概况	谊来家园 2 号楼 3 梯内梯曳引轮、外梯曳引轮轮槽磨损导致电梯运行抖动，曳引力不降，甚至造成钢丝绳磨损加剧，影响电梯稳定性和安全性，急需更换。共计费用：15920 元		
验收内容	谊来家园 2 号楼 3 梯内梯曳引轮、外梯曳引轮磨损更换，已竣工并对电梯试运行。		
综合验收结论	已更换完毕，验收合格。		

参加工程验收业主代表	签名	身份证号	房产权证号	意见	联系电话
			01402475 2606-1 2606-2	同意	
			1403626 #2006	同意	
			1404014 #300	同意	
			1403577 #806	同意	
			#1906	同意	
			1403551 #405	同意	
			1404059	同意	
			1404060		

