

工程决算书

建设单位: 正荣物业服务服务有限公司莆田分公司

工程名称: 正荣·金融财富中心广场 9 号楼 2 单元 L3(TB10933)
电梯限速器、限速器钢丝绳损坏更换

施工单位: 莆田鑫奥电梯有限公司

决算造价: 陆仟陆佰叁拾元整


2024年 1月 9日

含税工程造价表

工程名称: 正荣·金融财富中心广场 9 号楼 2 单元 L3(TB10933) 电梯限速器、
限速器钢丝绳损坏更换

序号	零部件名称/型号	数量	单位	单 价 (元)	小 计 (元)	备注
1	限速器/宁波申菱 XSQ115-02	1	台	1690	1690	
2	限速器钢丝绳/神王 8mm	220	米	12	2640	
3	人工费	1	台	2300	2300	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

以上共计 3 项, 总金额为人民币: 陆仟陆佰叁拾元整 (¥6630 元)

施工单位:	  		
建设单位:	  		
证明单位:	  		
业主代表:	房号	业主姓名 (确认签字)	联系电话
			

业主代表:

周良友