

紧急使用物业专项维修资金确认书

荔城区住房和城乡建设局（受理机构）：

经现场勘查，正荣·金融财富中心广场（小区名称）
正荣·金融财富中心广场9号楼2单元L3(TB10933)电梯限速器、限速器钢丝绳损坏更换（项目名称）属于紧急情形，存在安全隐患，需紧急维修和更新、改造。以上情况属实，如有虚假，愿承担相应法律责任。

特此证明

证明单位现场勘查人：

陈宗灿（签字）

社区负责人：

陈宗灿（签字）

证明单位：

（盖章）

2023年12月20日

备注：本确认书由村（居）委会出具。