

资金预算方案

建设单位：正荣物业服务集团有限公司莆田分公司

工程名称：正荣·金融财富中心广场 9 号楼 2 单元 L3(TB10933)电梯
限速器、限速器钢丝绳损坏更换

编制单位：莆田鑫奥电梯有限公司

工程造价：陆仟陆佰叁拾元整

编制日期：2023 年 12 月 28 日

正荣·金融财富中心
限速器钢丝绳损坏
交叉路口西南侧，维修

位于：荔城区
内容：更换限速器


 中国

电梯有
★
5030210045268

新加坡物業服務有限公司



正榮 ★ 蒲田分

施工单位:			
建设单位:			
证明单位:	 		
业主代表:	房号	业主姓名 (确认签字)	联系电话
周良友			