

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	正荣·金融财富中心广场 22 号楼 L1 (TB12015) 电梯曳引轮损坏更换工程
工程地点	荔城区镇海街道荔园路与天妃路交叉口西南侧
施工单位	莆田鑫奥电梯有限公司
监理单位	
开工时间	2024.10.30
竣工时间	2024.10.31
工程造价	24850 元
工程验收时间	2024.10.31
工程概况	正荣·金融财富中心广场 22 号楼 L1 (TB12015) 电梯曳引轮磨损导致运行异响，需更换
验收内容	磨损的曳引轮已更换，电梯恢复正常运行
综合验收结论	已经更换完毕，验收合格

社区
骑楼
章

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 吴明强, 陈建方 2024年10月31日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 2024年10月31日
	物业服务企业 意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 2024年10月31日



参	签名	身份证号	房产权证号	意见	联系电话
			049 Lc16129	同意	
			710 Lc15859	同意	
			15 Lc16270	同意	
			81X Lc36827	同意	
			563 Lc08908	同意	
			Lc16827	同意	
			Lc16374	同意	
			558 Lc16192	同意	
			614 Lc018671	同意	
			Lc36835	同意	
业 主 代 表			432 Lc36765	同意	

