

紧急使用住宅专项维修资金项目现场勘验报告

申请人：正荣物业服务有限公司（盖章）

|      |                                                        |                       |            |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 小区名称 | 正荣·金融财富中心广场                                            |                       |            |
| 勘验位置 | 正荣·金融财富中心广场 11 号楼<br>L1 (TB11645) 电梯                   | 勘验时间                  | 2024.10.13 |
| 勘验内容 | 正荣·金融财富中心广场 11 号楼 L1 (TB11645) 电梯主机轴承损坏导致主机运行异响，存在安全隐患 |                       |            |
| 勘验结论 | 11 号楼 L1 (TB11645) 电梯主机轴承损坏，需紧急维修                      |                       |            |
|      | 姓名                                                     | 身份证件（专业人员、业委会成员或受益业主） |            |



社区勘验人 姓名+手机号