

紧急使用物业专项维修资金确认书

荔城区住房和城乡建设局（受理机构）：

经现场勘查，正荣·金融财富中心广场（小区名称）
正荣·金融财富中心广场 11 号楼 L1(TB11645) 电梯主机轴承损坏更换工程（项目名称）属于紧急情形，存在安全隐患，需
紧急维修和更新、改造。以上情况属实，如有虚假，愿承担相应
法律责任。

特此证明

证明单位现场勘查人：

（签字）

社区负责人：

（签字）

证明单位：

（盖章）

2024年10月13日

备注：本确认书由村（居）委会出具。