

资金预算方案



建设单位：正荣物业服务服务有限公司

工程名称：正荣·金融财富中心广场 11 号楼 L1(TB11645)电梯主机轴

承损坏更换工程

编制单位：莆田鑫奥电梯有限公司

工程造价：壹万叁仟零叁拾元整

编制日期：2024年1月11日



一、本工程名称：正荣·金融财富中心广场 11 号楼 L1(TB11645)电
梯主机轴承损坏更换工程 位于：荔城区镇海街道荔园路与天妃路
交叉口西南侧，维修内容：更换主机轴承，预算总价：13030
元 (预算费用已含人工、材料费)。

序号	零部件名称/品牌/型号	数量	单位	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	主机轴承/NTN /6220/6218	2	套	2690	5380	
2	人工费	1	台	7650	7650	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

以上共计 2 项，总金额为人民币：壹万叁仟零叁拾元整（¥:13030 元）

施工单位:	 陆建吉 林志冲		
建设单位:	 王强 张华		
证明单位:	 祝新西		
	房号	业主姓名 (确认签字)	联系电话
业主			