

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼3单元客梯MF3板、限速器钢丝绳、2MF4板、限速器组件、货梯限速器钢丝绳损坏更换

预算金额：19225.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见	业主联系电话
1	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢306号		56	14054.83	20				
2	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢406号		56	13940.86	20				
3	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢506号		56	13940.87	20				
4	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢606号		56	13940.87	20				
5	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢607号		84	11589.27	22				
6	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢608号		85	17119.91	33				
7	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢706号		56	13951.66	20				
8	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢707号		84	11524.58	22				
9	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢806号		56	13950.21	20				
10	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢807号		84	11528.52	22				
本页小计			73		2615.45	0.00			
总合计			1599.73		2615.45	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:41:11

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼3单元客梯MF3板、限速器钢丝绳、2MF4板、限速器组件、货梯限速器钢丝绳损坏更换

预算金额：19225.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
11	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢808号		1.85	17119.40	330.				
12	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢906号		4.56	13940.88	269.				
13	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢907号		6.84	11585.11	223.				
14	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1006号		4.56	13943.40	269.				
15	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1007号		6.84	11580.30	223.				
16	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1008号		1.85	17116.36	330.				
17	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1106号		4.56	13946.49	269.				
18	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1107号		6.84	11580.98	223.				
19	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1206号		4.56	13943.39	269.				
20	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1207号		6.84	11586.86	223.				
本页小计			09.30		2631				
总合计			09.03		5246				

打印时间：2025-07-22 15:41:11

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

b + 2

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼3单元客梯MF3板、限速器钢丝绳、2MF4板、限速器组件、货梯限速器钢丝绳损坏更换

预算金额：19225.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见	业主联系电话
21	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1208号			7129.60	330.01	0.00			
22	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1306号			950.21	269.04	0.00			
23	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1307号			587.20	223.73	0.00			
24	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1407号			588.42	223.72	0.00			
25	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1408号			7119.40	330.01	0.00			
26	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1406号			951.65	269.05	0.00			
27	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1506号			052.77	269.04	0.00			
28	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1507号			584.43	223.73	0.00			
29	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1606号			947.54	269.05	0.00			
30	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1607号			582.70	223.73	0.00			
本页小计					2631.11	0.00			
总合计					7877.66	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:41:11

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼3单元客梯MF3板、限速器钢丝绳、2MF4板、限速器组件、货梯限速器钢丝绳损坏更换

预算金额：19225.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见	业主联系电话
31	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1608号	许		17127.81					
32	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1706号			13943.79					
33	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1707号			11588.06					
34	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1806号			13940.86					
35	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1807号			11588.40					
36	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1808号			17127.81					
37	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1906号			13943.38					
38	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1907号			11584.43					
39	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2006号			13945.84					
40	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2007号			13554.03					
本页小计					2631.14	0.00			
总合计					10508.80	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:41:11

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。



维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼3单元客梯MF3板、限速器钢丝绳、2MF4板、限速器组件、货梯限速器钢丝绳损坏更换

预算金额：19225.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意()/不同意()	业主联系电话
41	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2008号		01.85	17125.02	330.				
42	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2106号		64.56	14056.29	269.				
43	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2107号		36.84	11584.45	223.				
44	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2206号		64.56	13950.19	269.				
45	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2207号		36.84	13551.62	223.				
46	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2208号		01.85	17126.06	330.				
47	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2306号		64.56	13950.20	269.				
48	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2307号		36.84	11580.30	223.				
49	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2406号		64.56	13950.19	269.				
50	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2407号		36.84	11580.98	223.				
本页小计			009.30		2631.14	0.00			
总合计			036.93		13139.94	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:41:11

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案。
注：该表用于征求业主意见及公示。

确认必须由业主本人或其委托人签字。

6 + 3

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼3单元客梯MF3板、限速器钢丝绳、2MF4板、限速器组件、货梯限速器钢丝绳损坏更换

预算金额：19225.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(打)不同意(打)	业主联系电话
51	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2408号		01.85	20031.91	330.0				
52	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2506号		64.56	14046.89	269.0				
53	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2507号		36.84	11588.07	223.7				
54	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2607号		36.84	11588.05	223.7				
55	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2608号		01.85	17122.50	330.0				
56	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2606号		64.56	13948.72	269.0				
57	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2706号		64.56	13940.86	269.0				
58	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2707号		36.84	11580.98	223.7				
59	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2806号		64.56	13945.85	269.0				
60	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2807号		36.84	11584.45	223.7				
本页小计			609.30		2631.1				
总合计			646.23		15771.08	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:41:11

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

3+3

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼3单元客梯MF3板、限速器钢丝绳、2MF4板、限速器组件、货梯限速器钢丝绳损坏更换

预算金额：19225.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见	业主联系电话
61	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2808号		5	17127.82	330.01	0.00			
62	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2906号		6	13943.37	269.05	0.00			
63	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2907号		4	11585.79	223.73	0.00			
64	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3006号		6	13946.47	269.05	0.00			
65	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3007号		4	11585.79	223.73	0.00			
66	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3008号		5	17123.24	330.01	0.00			
67	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3106号		6	13945.01	269.05	0.00			
68	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3107号		4	11585.11	223.73	0.00			
69	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3206号		6	13946.67	269.05	0.00			
70	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3207号		4	11580.30	223.73	0.00			
本页小计			30		2631.14	0.00			
总合计			53		18402.22	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:41:11

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼3单元客梯MF3板、限速器钢丝绳、2MF4板、限速器组件、货梯限速器钢丝绳损坏更换

预算金额：19225.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见	业主联系电话
71	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3208号		5	17124.51	330.01				
72	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3306号		6	13946.48	269.04				
73	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3307号		4	11584.44	223.73				
本页小计			5		822.78				
总合计			78		19225.00				

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称: 莆田荔能。华景城

维修项目内容: 荔能华景城小区2号楼2单元客梯限速器钢丝绳、门刀、接触器D50、接触器D12、封星接触器、光幕、货梯限速器组件、限速器钢丝绳损坏更换

预算金额: 15190.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
1	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢304号		7	15336.06	256.28				
2	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢305号		5	13981.73	233.72				
3	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢404号		7	15450.35	256.28				
4	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢405号		5	13977.34	233.72				
5	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢504号		7	15340.88	256.28				
6	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢505号		5	13984.21	233.72				
7	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢604号		7	15336.99	256.28				
8	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢605号		5	13975.68	233.72				
9	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢704号		7	15333.32	256.28				
10	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢705号		5	13974.84	233.72				
本页小计			1729.10		2450.00				
总合计			1729.10		2450.00				

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字
注: 该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼2单元客梯限速器钢丝绳、门刀、接触器D50、接触器D12、封星接触器、光幕、货梯限速器组件、限速器钢丝绳损坏更换

预算金额：15190.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
11	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢804号			15339.70	256.28				
12	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢805号			13974.85	233.72				
13	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢904号			15340.87	256.28				
14	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢905号			13984.22	233.72				
15	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1004号			15339.26	256.28				
16	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1005号			13981.72	233.72				
17	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1104号			15336.09	256.28				
18	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1105号			13977.36	233.72				
19	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1204号			15333.80	256.28				
20	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1205号			13977.35	233.72				
本页小计			1729.10		2450.00				
总合计			3458.20		4900.00	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:41:48

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。



维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼2单元客梯限速器钢丝绳、门刀、接触器D50、接触器D12、封星接触器、光幕、货梯限速器组件、限速器钢丝绳损坏更换

预算金额：15190.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
21	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1304号		80.87	15336.75	256.28	0.00			
22	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1305号		64.95	13985.66	233.72	0.00			
23	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1404号		80.87	15339.70	256.28	0.00			
24	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1405号		64.95	13979.83	233.72	0.00			
25	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1504号		80.87	15336.76	256.28	0.00			
26	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1505号		64.95	13977.36	233.72	0.00			
27	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1604号		80.87	15333.38	256.28	0.00			
28	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1605号		64.95	13979.83	233.72	0.00			
29	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1704号		80.87	15338.13					
30	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1705号		64.95	13979.83					
本页小计			1729.10						
总合计			5187.30						

打印时间：2025-07-22 15:41:48

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼2单元客梯限速器钢丝绳、门刀、接触器D50、接触器D12、封星接触器、光幕、货梯限速器组件、限速器钢丝绳损坏更换

预算金额：15190.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
31	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1804号			15336.75	256.28				
32	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1805号			14090.99	233.72				
33	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1904号			15330.59	256.28				
34	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1905号			13975.89	233.72				
35	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2004号			15340.88	256.28				
36	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2005号			13985.67	233.72				
37	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2104号			15330.61	256.28				
38	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2105号			13983.15	233.72				
39	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2204号			15337.92	256.28				
40	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2205号			13984.21	233.72				
本页小计					2450.00	0.00			
总合计					9800.00	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:41:48

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼2单元客梯限速器钢丝绳、门刀、接触器D50、接触器D12、封星接触器、光幕、货梯限速器组件、限速器钢丝绳损坏更换

预算金额：15190.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
41	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2304号			15336.76	256.28				
42	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2305号			13983.16	233.72				
43	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2404号			15333.82	256.28				
44	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2405号			16359.12	233.72				
45	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2504号			15339.28	256.28				
46	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2505号			13979.00	233.72				
47	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2604号			15449.91	256.28				
48	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2605号			14090.57	233.72				
49	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2704号			15335.19	256.28				
50	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2705号			13979.83	233.72				
本页小计					2450.00				
总合计					12250.00				

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新方案。
注：该表用于征求业主意见及公示。

须由业主本人或其委托人签字。

打印时间：2025-07-22 15:41:48

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼2单元客梯限速器钢丝绳、门刀、接触器D50、接触器D12、封星接触器、光幕、货梯限速器组件、限速器钢丝绳损坏更换

预算金额：15190.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
51	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2804号			15339.27	256.28				
52	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2805号			13983.16	233.72				
53	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2904号			15337.91	256.28				
54	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢2905号			13984.22	233.72				
55	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3004号			15338.15	256.28				
56	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3005号			13979.01	233.72				
57	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3104号			15340.90	256.28				
58	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3105号			13979.00	233.72				
59	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3204号			15340.89	256.28				
60	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3205号			14087.01	233.72				
本页小计			1729.10		2450.00	0.00			
总合计			10374.60		14700.00	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:41:48

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼2单元客梯限速器钢丝绳、门刀、接触器D50、接触器D12、封星接触器、光幕、货梯限速器组件、限速器钢丝绳损坏更换

预算金额：15190.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
61	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3304号		180.87	15339.26	256.28	0.00			
62	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢3305号		164.95	13979.84	233.72	0.00			
本页小计			345.82		490.00	0.00			
总合计			10720.42		15190.00	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:41:48

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼1单元客梯厅门门板（左）、厅门门板（右）、货梯厅门门板（左）损坏更换

预算金额：5100.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
1	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元203		201.85	19672.62	97.45	0.00			
2	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元301		132.16	10862.83	63.81	0.00			
3	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元302		134.36	11061.34	64.87	0.00			
4	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元401		233.65	19427.38	112.80	0.00			
5	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元402		237.52	19744.37	114.67	0.00			
6	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元403		201.85	16776.19	97.45	0.00			
7	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元601		233.65	19430.63	112.81	0.00			
8	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元602		237.52	19897.44	114.67	0.00			
9	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元603		201.85	16765.75	97.45	0.00			
10	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元801		233.65	22794.64	112.80	0.00			
本页小计			2048.06		988.78	0.00			
总计			2048.06		988.78	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:42:11

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城
 维修项目内容：荔能华景城小区2号楼1单元客梯厅门门板（左）、厅门门板（右）、货梯厅门门板（左）损坏更换
 预算金额：5100.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见	业主联系电话
11	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元802		7.52	19751.56	114.67	0.00			
12	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元803		1.85	16768.31	97.45	0.00			
13	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1001		3.65	19430.62	112.80	0.00			
14	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1002		7.52	19741.65	114.67	0.00			
15	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1003		1.85	16776.18	97.45	0.00			
16	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1201		3.65	19424.42	112.81	0.00			
17	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1202		7.52	19752.16	114.67	0.00			
18	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1203		1.85	16773.14	97.45	0.00			
19	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1401		3.65	19421.52	112.81	0.00			
20	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1402		7.52	19743.76	114.67	0.00			
本页小计			56.58		1089.45	0.00			
总合计			4304.64		2078.23	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:42:11

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
 注：该表用于征求业主意见及公示。



维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼1单元客梯厅门门板（左）、厅门门板（右）、货梯厅门门板（左）损坏更换

预算金额：5100.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
21	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1403		5	16770.87	97.45	0.00			
22	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1601		5	19429.15	112.81	0.00			
23	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1602		2	19741.65	114.67	0.00			
24	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1603		5	16765.74	97.45	0.00			
25	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1801		5	19430.62	112.81	0.00			
26	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1802		2	19743.76	114.67	0.00			
27	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元1803		5	16769.81	97.45	0.00			
28	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2001		5	19432.69	112.81	0.00			
29	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2002		2	19751.53	114.67	0.00			
30	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2003		5	16777.96	97.45	0.00			
本页小计			2220.91		1072.24	0.00			
总合计			6525.55		3150.47	0.00			

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。



维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼1单元客梯厅门门板（左）、厅门门板（右）、货梯厅门门板（左）损坏更换

预算金额：5100.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
31	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2201		.65	19429.15	112.81	0.00			
32	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2202		.52	19751.53	114.67	0.00			
33	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2203		.85	16767.76	97.45	0.00			
34	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2401		.65	19429.15	112.80	0.00			
35	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2402		.52	19750.38	114.67	0.00			
36	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2403		.85	16767.77	97.45	0.00			
37	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2601		.65	19420.89	112.80	0.00			
38	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2602		.52	19752.13	114.67	0.00			
39	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2603		.85	16773.39	97.45	0.00			
40	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2801		.65	19420.91	112.80	0.00			
本页小计			2.71		1087.57	0.00			
总合计			8778.26		4238.04	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:42:11

备注：业主在进行书面确认前，应当认真阅读维修和更新改造方案内容，书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：莆田荔能。华景城

维修项目内容：荔能华景城小区2号楼1单元客梯厅门门板（左）、厅门门板（右）、货梯厅门门板（左）损坏更换

预算金额：5100.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
41	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2802		237.52	19751.54	114.67	0.00			
42	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元2803		201.85	16767.77	97.45	0.00			
43	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元3001		233.65	19430.61	112.80	0.00			
44	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元3002		237.52	19752.13	114.67	0.00			
45	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元3003		201.85	16766.00	97.45	0.00			
46	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元3201		233.65	19428.57	112.80	0.00			
47	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元3202		237.52	19754.25	114.67	0.00			
48	东圳路与延寿路交叉口西南侧莆田荔能。 华景城2幢1单元3203		201.85	16774.42	97.45	0.00			
本页小计			1785.41		861.96	0.00			
总合计			10563.67		5100.00	0.00			

打印时间：2025-07-22 15:42:11

备注：业主在进行书面确认前，应当认真阅读维修和更新改造方案内容，书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

