

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	中海天下5号楼三单元5-5客梯(TB13310)曳引钢丝绳损坏更换		
工程地点	莆田市荔城区拱辰街道南郊村延寿路与东圳路交叉口东北侧		
施工单位	莆田市平安电梯工程有限公司		
监理单位			
开工时间	2015.10.23	竣工时间	2015.10.23
工程造价	人民币壹万捌仟壹佰贰拾伍元整		
工程验收时间	2015.10.23		
工程概况	中海天下5号楼三单元5-5客梯(TB13310)曳引钢丝绳5条损坏,运行异响,需更换曳引钢丝绳5条。		
验收内容	中海天下5号楼三单元5-5客梯(TB13310)更换曳引钢丝绳5条,以上施工后,电梯运行是否正常。		
综合验收结论	中海天下5号楼三单元5-5客梯(TB13310)更换曳引钢丝绳5条后,功能正常,验收合格。		



参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 同意验收 陈立 黄元新 2015年10月23日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 同意验收 2015年10月23日
	物业服务企业 意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 同意验收 李 林良 2015年10月23日

参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话
					

收
入
表