

业主大会或者相关业主确认书

延寿大厦（小区名称）座落于荔城区镇海街道延寿中街392号（地址），小区延寿大厦2号楼第2梯位L5电梯（3503T1591）轿厢铭牌、涨紧轮开关、电动机运行时间限制器、轿厢护脚板、轿厢导靴、机房照明、机房门、对重块；L6电梯（3503T1592）轿厢铭牌、涨紧轮开关、电动机运行时间限制器、轿厢护脚板、机房照明、机房门、对重块、测速机、无线对讲系统损坏更换（含评估费）损坏，为了保障住宅的正常使用和共用设施设备的安全运转，同意对延寿大厦2号楼第2梯位L5电梯（3503T1591）轿厢铭牌、涨紧轮开关、电动机运行时间限制器、轿厢护脚板、轿厢导靴、机房照明、机房门、对重块；L6电梯（3503T1592）轿厢铭牌、涨紧轮开关、电动机运行时间限制器、轿厢护脚板、机房照明、机房门、对重块、测速机、无线对讲系统损坏更换（含评估费）（维修项目）进行维修和更新、改造，工程预（决）算费用总计32670元。

根据《民法典》和《住宅专项维修资金管理办法》规定，上述维修项目列支范围内延寿大厦2号楼2梯位4层-25层共计102户业主（受益范围）依法书面表决小区本次维修资金的使用方案，并承诺《业主签名清册》等申请材料真实，如有虚假，愿承担相应法律责任。

业主委员会主任/社区负责人：（签字）

单位负责人：（签字）

章郑印秀



✓ 2号楼160
✓ 2号楼梯业
✓ 2号楼业



同意

881同意