


紧急使用住宅专项维修资金项目现场勘验报告



申请人：奥联物业股份有限公司（盖章）

小区名称	中海国际		
勘验位置	莆田市荔城区拱辰街道南郊村延寿东圳东路 1199 号	勘验时间	2025.6.1
勘验内容	中海天下 6 号楼二单元 6-3 客梯 (TB13314) 轿顶反绳轮 1 个损坏，运行异响，影响电梯正常运行，使用电梯存在安全隐患，需要及时更换。		
勘验结论	确认中海天下 6 号楼二单元 6-3 客梯 (TB13314) 轿顶反绳轮 1 个损坏，需紧急更换		
	姓名	身份证件 (专业人员、业委会成员或受益业主)	



6533 (业户)
9808 (业户)
[社区]
360953835
60936423
[物业工程]
350892
880319686
960508658
1998489
87505263
383985
50778189

46P
郑板彬

郑板彬