

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称: 凤达花园大厦

维修项目内容: 凤达花园大厦2号梯 (TB02315) 曳引轮、钢丝绳、轿厢反绳轮、对重反绳轮及光幕损坏更换

预算金额: 35620.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
1	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(6层)601室		7.16	7391.98	310.10	0.00			
2	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(6层)602室		9.61	6294.93	261.88	0.00			
3	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(6层)603室		9.37	5908.21	263.21	0.00			
4	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(6层)604室		8.10	6993.57	285.49	0.00			
5	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(6层)605室		3.36	2450.97	109.15	0.00			
6	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(6层)606室		7.91	5432.60	241.40	0.00			
7	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(7层)701室		7.16	7558.89	310.10	0.00			
8	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(7层)702室		9.61	6383.37	261.88	0.00			
9	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(7层)703室		9.37	6012.10	263.21	0.00			
10	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(7层)704室		8.10	7091.67	285.49	0.00			
本页小计			75.07		2591.91	0.00			
总合计			75.07		2591.91	0.00			

打印时间: 2025-07-11 09:40:56

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注: 该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：风达花园大厦

维修项目内容：风达花园大厦2号梯（TB02315）曳引轮、钢丝绳、轿厢反绳轮、对重反绳轮及光幕损坏更换

预算金额：35620.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
11	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（7层）705室		36	2494.00	109.15	0.00			
12	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（7层）706室		91	5507.23	241.40	0.00			
13	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（8层）801室		16	7674.60	310.10	0.00			
14	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（8层）802室		61	6479.09	261.88	0.00			
15	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（8层）803室		37	6102.54	263.21	0.00			
16	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（8层）804室		10	6621.29	285.49	0.00			
17	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（8层）805室		36	2530.44	109.15	0.00			
18	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（8层）806室		91	5595.77	241.40	0.00			
19	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（9层）901室		16	7779.00	310.10	0.00			
20	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（9层）902室		61	6568.81	261.88	0.00			
本页小计			7.55		2393.76	0.00			
总合计			8.30		4985.67	0.00			

打印时间：2025-07-11 09:40:56

备注：业主在进行书面确认前，应当认真阅读维修和更新改造方案内容，书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：凤达花园大厦

维修项目内容：凤达花园大厦2号梯（TB02315）曳引轮、钢丝绳、轿厢反绳轮、对重反绳轮及光幕损坏更换

预算金额：35620.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
21	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（9层）903室		150.37	6192.71	263.21	0.00			
22	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（9层）904室		163.10	6717.26	285.49	0.00			
23	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（9层）905室		62.36	2567.93	109.15	0.00			
24	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（9层）906室		137.91	5680.23	241.40	0.00			
25	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（10层）1001室		177.16	7886.23	310.10	0.00			
26	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（10层）1002室		149.61	6647.20	261.88	0.00			
27	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（10层）1003室		150.37	6271.20	263.21	0.00			
28	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（10层）1004室		163.10	7386.16	285.49	0.00			
29	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（10层）1005室		62.36	2604.92	109.15	0.00			
30	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（10层）1006室		137.91	5763.13	241.40	0.00			
本页小计			1354.25		2370.48	0.00			
总合计			4202.55		7356.15	0.00			

打印时间：2025-07-11 09:40:56

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：凤达花园大厦

维修项目内容：凤达花园大厦2号梯（TB02315）曳引轮、钢丝绳、轿厢反绳轮、对重反绳轮及光幕损坏更换

预算金额：35620.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
31	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（11层）1101室		177.16	7993.83	310.10	0.00			
32	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（11层）1102室		149.61	6737.02	261.88	0.00			
33	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（11层）1103室		150.37	6373.60	263.21	0.00			
34	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（11层）1104室		163.10	6915.60	285.49	0.00			
35	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（11层）1105室		62.36	2644.10	109.15	0.00			
36	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（11层）1106室		137.91	5846.39	241.40	0.00			
37	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（12层）1201室		177.16	8084.98	310.10	0.00			
38	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（12层）1202室		149.61	6821.26	261.88	0.00			
39	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（12层）1203室		150.37	6459.52	263.21	0.00			
40	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（12层）1204室		163.10	7581.92	285.49	0.00			
本页小计			1480.75		2591.91	0.00			
总合计			5683.30		9948.06	0.00			

打印时间：2025-07-11 09:40:56

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：风达花园大厦

维修项目内容：风达花园大厦2号梯（TB02315）曳引轮、钢丝绳、轿厢反绳轮、对重反绳轮及光幕损坏更换

预算金额：35620.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主意见
41	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（12层）1205室		62.36	2670.13	109.15	0.00	
42	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（12层）1206室		137.91	5929.37	241.40	0.00	
43	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（13层）1301室		177.16	8207.46	310.10	0.00	
44	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（13层）1302室		149.61	6931.28	261.88	0.00	
45	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（13层）1303室		150.37	6556.80	263.21	0.00	
46	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（13层）1304室		163.10	7679.66	285.49	0.00	
47	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（13层）1305室		62.36	2714.14	109.15	0.00	
48	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（13层）1306室		137.91	6012.28	241.40	0.00	
49	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（14层）1401室		177.16	8309.74	310.10	0.00	
50	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（14层）1402室		149.61	7018.17	261.88	0.00	
本页小计			1367.55		2393.76	0.00	
总合计			7050.85		12341.82	0.00	

打印时间：2025-07-11 09:40:56

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称： 凤达花园大厦

维修项目内容： 凤达花园大厦2号梯（TB02315）曳引轮、钢丝绳、轿厢反绳轮、对重反绳轮及光幕损坏更换

预算金额： 35620.00元

单位： 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
51	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（14层）1403室			6642.50	263.21	0.00			
52	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（14层）1404室			7777.33	285.31	0.00			
53	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（14层）1405室			2747.04	109.15	0.00			
54	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（14层）1406室			6094.90	241.40	0.00			
55	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（15层）1501室			8411.95	310.10	0.00			
56	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（15层）1502室			7103.83	261.88	0.00			
57	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（15层）1503室			6735.57	263.21	0.00			
58	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（15层）1504室			7874.89	285.49	0.00			
59	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（15层）1505室			2782.25	109.15	0.00			
60	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（15层）1506室			6179.37	241.40	0.00			
本页小计					2370.30	0.00			
总合计			8405.00		14712.12	0.00			

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：凤达花园大厦

维修项目内容：凤达花园大厦2号梯（TB02315）曳引轮、钢丝绳、轿厢反绳轮、对重反绳轮及光幕损坏更换

预算金额：35620.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
61	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（16层）1601室		7.16	8525.52	310.10	0.00			
62	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（16层）1602室		9.61	7199.71	261.88	0.00			
63	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（16层）1603室		3.37	6799.36	263.21	0.00			
64	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（16层）1604室		1.10	7972.57	285.49	0.00			
65	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（16层）1605室		3.36	2830.24	109.15	0.00			
66	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（16层）1606室		9.91	6254.82	241.40	0.00			
67	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（17层）1701室		7.16	8634.04	310.10	0.00			
68	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（17层）1702室		9.61	7289.07	261.88	0.00			
69	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（17层）1703室		3.37	6903.20	263.21	0.00			
70	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（17层）1704室		1.10	8064.95	285.49	0.00			
本页小计			70.75		2591.91	0.00			
总合计			9885.75		17304.03	0.00			

打印时间：2025-07-11 09:40:56

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：风达花园大厦

维修项目内容：风达花园大厦2号梯（TB02315）曳引轮、钢丝绳、轿厢反绳轮、对重反绳轮及光幕损坏更换

预算金额：35620.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
71	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（17层）1705室		3.36	2869.19	109.15	0.00			
72	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（17层）1706室		7.91	6318.38	241.40	0.00			
73	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（18层）1801室		7.16	8736.59	310.10	0.00			
74	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（18层）1802室		9.61	7915.91	261.88	0.00			
75	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（18层）1803室		0.37	7543.56	263.21	0.00			
76	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（18层）1804室		3.10	8164.29	285.49	0.00			
77	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（18层）1805室		3.36	3129.56	109.15	0.00			
78	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（18层）1806室		7.91	6919.93	241.40	0.00			
79	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（19层）1901室		7.16	8842.26	310.10	0.00			
80	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（19层）1902室		7.56	6865.25	240.78	0.00			
本页小计			5.50		2372.66	0.00			
总合计			41.25		19676.69	0.00			

打印时间：2025-07-11 09:40:56

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称: 凤达花园大厦

维修项目内容: 凤达花园大厦2号梯 (TB02315) 曳引轮、钢丝绳、轿厢反绳轮、对重反绳轮及光幕损坏更换

预算金额: 35620.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意()/不同意()	业主联系电话
81	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(19层)1903室			6481.68	240.78	0.00			
82	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(19层)1904室			8264.53	285.49	0.00			
83	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(19层)1905室			2939.82	109.15	0.00			
84	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(19层)1906室			6509.69	241.40	0.00			
85	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(20层)2001室			8952.88	310.10	0.00			
86	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(20层)2002室			6349.43	240.78	0.00			
87	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(20层)2003室			6563.89	240.78	0.00			
88	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(20层)2004室			8168.06	285.49	0.00			
89	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(20层)2005室			2977.35	109.15	0.00			
90	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(20层)2006室			6594.13	241.40	0.00			
本页小计					2304.52	0.00			
总合计			12557.83		21981.21	0.00			

打印时间: 2025-07-11 09:40:56

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注: 该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：凤达花园大厦

维修项目内容：凤达花园大厦2号梯（TB02315）曳引轮、钢丝绳、轿厢反绳轮、对重反绳轮及光幕损坏更换

预算金额：35620.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
91	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（21层）2101室		77.16	9016.86	310.10	0.00			
92	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（21层）2102室		37.56	7001.99	240.78	0.00			
93	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（21层）2103室		37.56	6626.18	240.78	0.00			
94	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（21层）2104室		63.10	8420.59	285.49	0.00			
95	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（21层）2105室		62.3		209.15	0.00			
96	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（21层）2106室		37.56		241.40	0.00			
97	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（22层）2201室		77.16		310.10	0.00			
98	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（22层）2202室		37.56	7051.01	240.78	0.00			
99	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（22层）2203室		37.56	6676.52	240.78	0.00			
100	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（22层）2204室		63.10	7915.72	285.49	0.00			
本页小计			431.03		2504.85	0.00			
总合计			13988.86		24486.06	0.00			

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称： 风达花园大厦
维修项目内容： 风达花园大厦2号梯（TB02315）曳引轮、钢丝绳、轿厢反绳轮、对重反绳轮及光幕损坏更换
预算金额： 35620.00元

单位：元

序号	产业名称	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见	业主联系电话
101	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（22层）2205室	36	3016.37	109.15	0.00			
102	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（22层）2206室	91	6693.78	241.40	0.00			
103	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（23层）2301室	16	9127.79	310.10	0.00			
104	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（23层）2302室	56	7099.70	240.78	0.00			
105	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（23层）2303室	56	6707.41	240.78	0.00			
106	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（23层）2304室	10	8537.77	285.49	0.00			
107	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（23层）2305室	36	3048.43	109.15	0.00			
108	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（23层）2306室	91	6737.04	241.40	0.00			
109	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（24层）2401室	61	9630.56	310.89	0.00			
110	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（24层）2402室	56	7150.92	240.78	0.00			
本页小计		09		2329.92	0.00			
总计		15319.95		26815.98	0.00			

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。
注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称: 凤达花园大厦

维修项目内容: 凤达花园大厦2号梯(TB02315)曳引轮、钢丝绳、轿厢反绳轮、对重反绳轮及光幕损坏更换

预算金额: 35620.00元

单位: 元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
111	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(24层)2403室		137.56	7258.47	240.78	0.00			
112	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(24层)2404室		163.10	8580.66	285.49	0.00			
113	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(24层)2405室		62.36	3070.96	109.15	0.00			
114	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(24层)2406室		137.91	7283.62	241.40	0.00			
115	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(25层)2501室		177.16	9271.42	310.10	0.00			
116	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(25层)2502室		137.56	7447.93	240.78	0.00			
117	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(25层)2503室		137.56	7314.87	240.78	0.00			
118	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(25层)2504室		163.10	8655.31	285.49	0.00			
119	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(25层)2505室		62.36	3314.89	109.15	0.00			
120	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢(0001)(25层)2506室		137.91	6834.18	241.40	0.00			
本页小计			1316.58		2304.52	0.00			
总合计			16636.53		29120.50	0.00			

备注: 业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注: 该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：风达花园大厦

维修项目内容：风达花园大厦2号梯（TB02315）曳引轮、钢丝绳、轿厢反绳轮、对重反绳轮及光幕损坏更换

预算金额：35620.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
121	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（26层）2601室		177.16	9335.74	310.10	0.00			
122	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（26层）2602室		137.56	7738.74	240.78	0.00			
123	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（26层）2603室		137.56	7363.88	240.78	0.00			
124	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（26层）2604室		163.10	8714.11	285.49	0.00			
125	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（26层）2605室		62.36	3336.51	109.15	0.00			
126	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（26层）2606室		137.91	7386.48	241.40	0.00			
127	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（27层）2701室		177.16	9399.16	310.10	0.00			
128	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（27层）2702室		137.56	7787.17	240.77	0.00			
129	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（27层）2703室		137.56	4990.73	240.77	0.00			
130	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（27层）2704室		163.10	8769.34	285.48	0.00			
本页小计			1431.03		2504.82	0.00			
总合计			18067.56		31625.32	0.00			

打印时间：2025-07-11 09:40:56

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：凤达花园大厦

维修项目内容：凤达花园大厦2号梯（TB02315）曳引轮、钢丝绳、轿厢反绳轮、对重反绳轮及光幕损坏更换

预算金额：35620.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见 同意(√)/不同意(×)	业主联系电话
131	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（27层）2705室		62.36	3356.91	109.14	0.00			
132	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（27层）2706室		137.91	7430.29	241.39	0.00			
133	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（28层）2801室		177.16	9463.63	310.09	0.00			
134	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（28层）2802室		137.56	7671.93	240.77	0.00			
135	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（28层）2803室		137.56	4990.74	240.77	0.00			
136	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（28层）2804室		63.10	8823.25	285.48	0.00			
137	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（28层）2805室		62.36	3383.72	109.14	0.00			
138	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（28层）2806室		137.91	7470.43	241.39	0.00			
139	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（29层）2901室		188.82	15513.33	505.54	0.00			
140	荔城区东圳路与福厦路交叉口凤达花园大厦1幢（0001）（29层）2902室		157.83	13848.74	451.29	0.00			
本页小计			562.57		2735.00	0.00			
总合计			15630.13		34360.32	0.00			

打印时间：2025-07-11 09:40:56

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。

维修和更新、改造方案书面确认明细表

物业项目名称：风达花园大厦

维修项目内容：风达花园大厦2号梯（TB02315）曳引轮、钢丝绳、轿厢反绳轮、对重反绳轮及光幕损坏更换

预算金额：35620.00元

单位：元

序号	产业名称	业主姓名	建筑面积	专项维修资金 账户余额	预分摊金额	欠摊金额	业主签字	业主意见	业主联系电话
141	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（29层）2903室		7.83	14055.73	451.30	0.00			
142	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（29层）2904室		8.09	18216.44	504.27	0.00			
143	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（29层）2905室		3.36	3356.18	109.15	0.00			
144	荔城区东圳路与福厦路交叉口风达花园大厦1幢（0001）（29层）2906室		1.38	6084.16	194.96	0.00			
本页小计			9.66		1259.68	0.00			
总合计			49.79		35620.00	0.00			

打印时间：2025-07-11 09:40:56

备注：业主在进行书面确认前,应当认真阅读维修和更新改造方案内容,书面确认必须由业主本人或其委托人签字。

注：该表用于征求业主意见及公示。