


维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	皇庭水岸Ⅱ期4号楼1单元客梯称重板、称重感应探头、变频器箱体组件、变频器控制板、变频器电缆损坏更换		
工程地点	莆田市荔城区八一中路1098号		
施工单位	蒂升电梯（中国）有限公司福建分公司		
监理单位			
开工时间	2024.11.27	竣工时间	2024.11.28
工程造价	壹万伍仟柒佰元整		
工程验收时间	2024.11.28		
工程概况	皇庭水岸Ⅱ期4号楼1单元客梯称重板、称重感应探头、变频器箱体组件、变频器控制板、变频器电缆损坏更换		
验收内容	皇庭水岸Ⅱ期4号楼1单元客梯称重板、称重感应探头、变频器箱体组件、变频器控制板、变频器电缆损坏更换，更换后电梯运行正常，无异常现象。		
综合验收结论	电梯运行正常，验收合格。		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位： (盖章) 参加人员： (签字) 2024 年 11 月 28 日
	监理单位意见	单位： (盖章) 参加人员： (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位： (盖章) 参加人员： (签字) 2024 年 11 月 28 日
	物业服务企业 意见	单位： (盖章) 参加人员： (签字) 2024 年 11 月 28 日

止管理

350

洪辰社区



田里

公司

350102100

(中国)

70

参加工程验收收业主代表	签名	身份证号	房产权	意见	联系电话
			0100013	同意	
			350066	同意	
			83204	同意	
			028815	同意	
			036373	同意	
			00599	同意	
			605	同意	
			0268646	同意	
			023645	同意	
			2253	同意	
			503586	同意	
			3	同意	
			5676	同意	

福建公司

福建公司