

工程决算书

建设单位：福建仁昌物业服务服务有限公司莆田分公司

工程名称：祥荣荔树湾 3 号楼 1 梯位 3-1#电梯 (3503T2148) 电梯
主板；3-2#电梯 (3503T2149) 对重块；3-1#电梯
(3503T2148)、3-2#电梯 (3503T2149) 电梯导向轮
防跳装置、轿厢内铭牌、开关接地线、对重块铁皮生
锈修复、平层标志修复、限速器损坏更换 (含评估费)

施工单位：福建鹏伟机电设备有限公司

决算造价：贰万陆仟柒佰叁拾元整

2025 年 5 月 14 日

含税工程造价表

工程名称: 祥荣荔树湾 3 号楼 1 梯位 3-1#电梯(3503T2148) 电梯主板; 3-2#电梯(3503T2149)对重块; 3-1#电梯(3503T2148)、3-2#电梯(3503T2149) 电梯导向轮防跳装置、轿厢内铭牌、开关接地线、对重块铁皮生锈修复、平层标志修复、限速器损坏更换 (含评估费)

序号	零部件名称/型号/品牌	数量	单位	单 价 (元)	小 计 (元)	备注
1	✓ 导向轮防跳装置/华鼎/66*35	2	台	120	240	3-1#、3-2#
2	✓ 轿厢内铭牌/三洋/150*100	2	台	50	100	3-1#、3-2#
3	✓ 开关接地线/艾唯美/ZR-BVR	2	台	60	120	3-1#、3-2#
4	✓ 对重块铁皮生锈修复	2	台	600	1200	3-1#、3-2#
5	✓ 对重块/华鼎/1030*180*125	3	块	630	1890	3-2#
6	✓ 平层标志修复	2	台	500	1000	3-1#、3-2#
7	✓ 限速器/LOG03/上海乐天	2	台	2100	4200	3-1#、3-2#
8	✓ 电梯主板/SANYO-E2-01/新时达	1	块	7880	7880	3-1#
9	主板调试费	1	项	1800	1800	3-1#
10	整改人工费	2	台	1040	2080	3-1#、3-2#
11	评估费	2	台	3110	6220	3-1#、3-2#
	合计				26730	

以上共计 11 项总金额为人民币: 贰万陆仟柒佰叁拾元整 (¥26730 元)

