

工程决算书

建设单位：莆田市荔城区左岸蓝湾业主委员会

工程名称：左岸蓝湾2号楼1单元1梯(TB16157)轿顶接口板、
门机板、轿厢通讯板损坏更换工程

施工单位：莆田鑫奥电梯有限公司

决算造价：肆仟陆佰叁拾伍元整

2015年3月20日

恒立电梯有限公司

号	数量	单位
---	----	----

乔顶接口板、门机板

蒲田市

藍灣

阳右

施工单位:			
建设单位:			
证明单位:			
业主	房号	业主姓名 (手印) (确认签字)	联系电话

同意

同意

同意

同意

同意

同意

同意

同意

同意

同意

业主