

紧急使用物业专项维修资金确认书

荔城区住房和城乡建设局（受理机构）：

经现场勘查，环宇·国际广场（小区名称）环宇·国际广场 2 号楼 1 梯客梯钢丝绳更换属于紧急情形，存在安全隐患，需紧急维修和更新、改造。

以上情况属实，如有虚假，愿承担相应法律责任。

特此证明

