

2 市兰公司 1/维保人望 1/附 11

紧急使用住宅专项维修资金项目现场勘验报告

申请人： 莆田市木兰惠生活服务有限公司

(盖章)

小区名称	海峡国际商贸城 (ECO) A.F 地块一、二期		
勘验位置	莆田市荔城区新度镇迎宾大街 88 号海峡国际商贸城 (ECO) A.F 地块一、二期 18 号楼 2 单元 3 号梯 1 层及负一层电梯井	勘验时间	2025.3.19
勘验内容	海峡国际商贸城 (ECO) A.F 地块一、二期小区，2025 年 3 月 19 日电梯维保技术人员检查过程中，发现 18 号楼 2 单元 3 号梯补偿缆断裂的问题，造成不良安全后果及影响。		
勘验结论	补偿缆断裂存在安全隐患，需要紧急维修。		
勘验人签名	姓名	身份证件 (专业人员、业委会成员或受益业主)	

9871
2611 同意
13 同意
同意